

BIULETYN INFORMACYJNY - NR 49 / 2011-08-31

























Temat: ZMIANA ZASTOSOWANIA W KATALOGU SPRZĘGŁ

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję o zmianach w zastosowaniu referencji 835013 oraz zestawu naprawczego 826878.

W poniższej tabeli znajdują Państwo obecne zastosowanie katalogowe zestawu 835013 oraz 826878.



	CC	KW HP				Valeo KIT			Valeo +
MERCEDES (.../...)									
Sprinter (95>)									
208, 211, 213, 308, 311, 313, 408, 411, 413 2.2 CDI 901.(611, 612, 621, 661, 662), 902.(611, 612, 621, 622, 661, 662, 671, 672), 903.(611, 612, 613, 621, 622, 623, 661, 662, 663, 673), 904.(612, 613, 622, 623, 662, 663)  A 901274  R 636764	2148	60..95 82..129	OM611	G20	11/99 *	826548 KIT 2P E11, HEC 835013 KIT 4P • 826878 SERVICE KIT		240 240/26	804528 
208, 211, 213, 308, 311, 313, 408, 411, 413 2.2 CDI 901.(611, 612, 621, 661, 662), 902.(611, 612, 621, 622, 661, 662, 671, 672), 903.(611, 612, 613, 621, 622, 623, 661, 662, 663, 673), 904.(612, 613, 622, 623, 662, 663)  A 901274  R 636764 (+SEQ)	2148	60..95 82..129	OM611	G32	11/99 *	826548 KIT 2P E11, HEC 835013 KIT 4P • 826878 SERVICE KIT		240 240/26	804549 
208, 211, 213, 308, 311, 313, 408, 411, 413 2.2 CDI 901.(611, 612, 621, 661, 662), 902.(611, 612, 621, 622, 661, 662, 671, 672), 903.(611, 612, 613, 621, 622, 623, 661, 662, 663, 673), 904.(612, 613, 622, 623, 662, 663)  A 901275 *  R 636765 *	2148	60..95 82..129	OM611	G20	04/00 *	826694 KIT 2P E11, HEC 835013 KIT 4P • 826878 SERVICE KIT		240 240/26	804528 
208, 211, 213, 308, 311, 313, 408, 411, 413 2.2 CDI 901.(611, 612, 621, 661, 662), 902.(611, 612, 621, 622, 661, 662, 671, 672), 903.(611, 612, 613, 621, 622, 623, 661, 662, 663, 673), 904.(612, 613, 622, 623, 662, 663)  A 901275 *  R 636765 * (+SEQ)	2148	60..95 82..129	OM611	G32	04/00 *	826694 KIT 2P E11, HEC 835013 KIT 4P • 826878 SERVICE KIT		240 240/26	804549 
Vito (96>2003) (.../...)									
108CDI, 110CDI, 112CDI 2.2CDI 16V 638.094, 638.194	2151	60..90 82..122	611.980	5M	03/99 * 09/03	826531 KIT 2P E11, HEC 835013 KIT 4P • 826878 SERVICE KIT		240 240/26	804540 

SPRZĘGŁA
ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI
SYSTEMY KLIMATYZACJI
OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I ELEKTRONIKA

UKŁADY ZAPŁONOWE
SYSTEMY WYCIERACZEK
SYSTEMY CIEPLNE I CHŁODNICE
UKŁADY HAMULCOWE
NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE



BIULETYN INFORMACYJNY - NR 49 / 2011-08-31

**Temat:
ZMIANA ZASTOSOWANIA W KATALOGU SPRZĘGIEŁ**

W niektórych materiałach reklamowych oraz katalogach mogą Państwo znaleźć błędne informacje o zastosowaniu tej ref do Mercedesa Sprinter 2,7CDI.

UWAGA: Referencji 835013 oraz zestawu naprawczego nie należy stosować do Mercedesa Sprinter 2,7 CDI.

Powyższa informacja znajduje się również w pudełku referencji 835013.

Z poważaniem
Krzysztof Warywoda
Product Trade Marketer
Valeo Service Eastern Europe
tel: +48 22 543 43 23
fax:+48 22 543 43 03
mob.+48 0 696 056 317

Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. – adres: ul. Wołoska 9A 02-583 Warszawa, Polska. Tel. +48 (22) 543 43 00 - faks +48 (22) 543 43 03 - NIP 521-11-44-572 – VAT UE PL5211144572.REGON 011909673 - KRS 56793 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego: 4 637 000 PLN - BANK HANDLOWY w Warszawie S.A. Bank account (PLN) 73103015080000000501930008 – Bank account (EUR) PL29103015080000000501930024
www.valeoservice.com

